

## Dringende Auto Reparatur

10	77-2200-00	Wasserhauf Schiebendeck reinigen, vorwiegend durch Wasserweiss in Innenraum	10,00	12,00	216,00	10%							
11	77-2200-00	Zusätzlich überflüssige Wasserhaufe am FZG reinigen	10,00	12,00	120,00	10%							
12	54-0900-00	Selenide prüfen (nach Kurzeit) CAN Overbus instabil durch Wasserweiss	12,00	13,00	156,00	10%							
13	54-0700-00	Katalkode prüfen (Katalysator) im Fahrzeug Beladung durch Wasserweiss instabil und Preis im Blocker durch Oxidation defekt	12,00	13,00	156,00	10%							
27	A104930400	Steuerungsl. Ölkreis Bodenentf.	1,00	130,00	130,00	10%							
28	A042150400	Generator	1,00	391,00	391,00	10%							
29	A104820100	Dichtung Leuchthebel hinten links	1,00	29,19	29,19	10%							
30	A104820100	Dichtung Leuchthebel hinten rechts	1,00	29,19	29,19	10%							
<b>Sonstiges:</b>													
31		Sonstiges	1,00	0,00	0,00								
32	K01	Keine Haftung für angeforderte Ersatzteile	1,00	0,00	0,00								
33	KLM	Kleinmaterial Entlochung	1,00	60,82	60,82	10%							
34	KLM	Beschaffungskosten	1,00	25,17	25,17	10%							
Berechnungsgrundlage: 12AW = 1 Stunde			Übertrag		1.522,00		Berechnungsgrundlage: 12AW = 1 Stunde			Übertrag		3.116,70	

  

Pos.	Nummer	Beschreibung	Menge	E-Preis	Summe	Werkst.
Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt! Bitte empfehlen Sie uns weiter!						
Berechnungsgrundlage: 12AW = 1 Stunde						
Netto ohne Durchläufer		Mwst 19 %	Rechnungssumme:		<b>3.708,87 EUR</b>	
3.116,70		692,17				
Netto Teile:		824,70	Netto Öle, Schmierst.:		0,00	
Netto Leistungen:		2.192,00	Netto Fremdleistungen:		0,00	
			Netto Sonst./Pallete:		0,00	
			Durchg. gem. §10 / 1 UStG:		0,00	
Zahlung innerhalb 5 Tagen ohne Abzug.						

„Ich benötige Hilfe für eine dringend notwendige Autoreparatur. Jede Spende hilft.“

Spenden Sie für die Spendenaktion

<https://spendenaktion.de/de/-69910>



**Scannen und spenden**

Spendenaktion organisiert von

